

# Karta badania hydrantu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej  
Sp. z o.o.  
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2  
tel. 76 846-29-11, fax 76 846-29-88  
KRS -0000074347, NIP 692-000-12-13  
Regon 390558659

Data badania:

01.04.2021

Godzina  
badania:

11:15

Lokalizacja:

ul. Działkowa 20

Położenie GPS:

Szerokość

geograficzna:

N

5708078,562

Długość

geograficzna:

E

5577494,056

Numer

ewidencyjny:

407

Numer

w HT-02

03116

Typ:

n/n

Rodzaj:

☒ zewnętrzny

☐ wewnętrzny

☒ nadziemny

☐ podziemny

DN:

☒ 2xDN80

☐ 2xDN80, 1xDN100

Producent:

DOMEX

Stan techniczny:

Oznakowanie:

☒ dobre

☐ złe

☐ brak

Stan wizualny:

☒ dobry

☐ zły

Powłoki

☒ dobre

☐ złe

malarskie

(do malowania)

Zasuwa

☒ sprawna

☐ uszkodzona

odcinająca:

☐ brak

☒ otwarta

☐ zamknięta

Kołpak

☒ sprawny

☐ uszkodzony

uruchamiający:

☐ brak

Nasady z kłami:

☒ sprawne

☐ uszkodzone

☐ brak

Pokrywy nasad:

☒ sprawne

☐ uszkodzone

☐ brak

Odwodnienie:

☒ sprawne

☐ uszkodzone

Uwagi:

Badanie hydrantu:

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| dysza                                       | <input type="checkbox"/> 22 JO         | <input type="checkbox"/> 32 |
| pomiarowa:                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> 37 |
| ciśnienie stat.:<br>[MPa]                   | 0,28                                   |                             |
| ciśnienie dyn.:<br>[MPa]                    | 0,20                                   |                             |
| wydaj. hydrantu<br>Q : [dm <sup>3</sup> /s] | 10,05                                  |                             |

Inne uwagi:

brak uwag  
Ryszard Grzel

Badanie wykonał:

Podpis:

Grzel

# Karta badania hydrantu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej  
Sp. z o.o.  
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2  
tel. 76 846-29-11, fax 76 846-29-12  
KRS -0000074347, NIP 692-000-12-12  
Regon 390568659

Data badania:

02.04.2021

Godzina  
badania:

11:00

Lokalizacja:

ul. Działkowa 20

Położenie GPS:

Szerokość

geograficzna:

N 5708914,761

Długość

geograficzna:

E 5577562,544

Numer

ewidencyjny:

408

Numer

w HT-02

03116

Typ:

Rodzaj:

☒ zewnętrzny ☐ wewnętrzny

☒ nadziemny ☐ podziemny

DN:

☒ 2xDN80 ☐ 2xDN80, 1xDN100

Producent:

DOMEX

Stan techniczny:

Oznakowanie:

☒ dobre ☐ złe  
☐ brak

Stan wizualny:

☒ dobry ☐ zły

Powłoki

malarskie

Zasuwa

odcinająca:

☒ dobre ☐ złe  
(do malowania)  
☒ sprawna ☐ uszkodzona  
☐ brak  
☒ otwarta ☐ zamknięta

Kołpak

uruchamiający:

Nasady z kłami:

Pokrywy nasad:

Odwodnienie:

☒ sprawny ☐ uszkodzony  
☐ brak  
☒ sprawne ☐ uszkodzone  
☐ brak  
☒ sprawne ☐ uszkodzone  
☐ brak

Uwagi:

Badanie hydrantu:

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| dysza                                       | <input type="checkbox"/> 22 J0         | <input type="checkbox"/> 32 |
| pomiarowa:                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> 37 |
| ciśnienie stat.:<br>[MPa]                   | 0,29                                   |                             |
| ciśnienie dyn.:<br>[MPa]                    | 0,20                                   |                             |
| wydaj. hydrantu<br>Q : [dm <sup>3</sup> /s] | 10,05                                  |                             |

Inne uwagi:

brak uwag

Badanie wykonał:

Ryszard Gidel

Podpis:

Gidel

# Karta badania hydrantu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej  
Sp. z o.o.  
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2  
tel. 76 846-29-11, fax 76 846-29-12  
KRS -0000074347, NIP 692-000-12-10  
Regon 390558659

Data badania:

01.04.2021

Godzina

badania:

11:30

Lokalizacja:

Położenie GPS:

Szerokość

geograficzna:

N

5708754,502

Długość

geograficzna:

E

5577655,567

Numer

ewidencyjny:

410

Numer

w HT-02

03118

Typ:

Rodzaj:

n/n

☒

zewnątrzny

[ ]

wewnętrzny

☒

nadziemny

[ ]

podziemny

DN:

☒

2xDN80

[ ]

2xDN80, 1xDN100

Producent:

DOMEX

Stan techniczny:

Oznakowanie:

☒

dobrze

[ ]

złe

Stan wizualny:

☒

dobry

[ ]

zły

Powłoki

malarskie

☒

dobrze

[ ]

złe

Zasuwa

odcinająca:

☒

sprawna

[ ]

uszkodzona

☒

otwarta

[ ]

zamknięta

Kołpak

uruchamiający:

☒

sprawny

[ ]

uszkodzony

Nasady z kłami:

☒

sprawne

[ ]

uszkodzone

Pokrywy nasad:

☒

sprawne

[ ]

uszkodzone

Odwodnienie:

☒

sprawne

[ ]

uszkodzone

Uwagi:

Badanie hydrantu:

|   |  |        |
|---|--|--------|
| dysza                                       | [ ] 22 JO                              | [ ] 32 |
| pomiarowa:                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 26 | [ ] 37 |
| ciśnienie stat.:<br>[MPa]                   | 0,37                                   |        |
| ciśnienie dyn.:<br>[MPa]                    | 0,27                                   |        |
| wydaj. hydrantu<br>Q : [dm <sup>3</sup> /s] | 11,67                                  |        |

Inne uwagi:

brak uwagi

Badanie wykonat:

Ryszard Gidel

Podpis:

Gidel



# Karta badania hydrantu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej  
Sp. z o.o.  
50-100 Polkowice, ul. Dąbrowski  
tel. 76 846 29-11, fax 76 846 29-12  
KRS 0000074347, NIP 692-000-000  
Regon 390558659

Data badania:

01.04.2021

Godzina

badania:

11:45

Lokalizacja:

Położenie GPS:

Szerokość

geograficzna:

N

5708878,562

Długość

geograficzna:

E

5577494,056

Numer

ewidencyjny:

Typ:

407

Numer

w HT-02

03117

Rodzaj:

☒ zewnętrzny

☐ wewnętrzny

☒ nadziemny

☐ podziemny

DN:

☒ 2xDN80

☐ 2xDN80, 1xDN100

Producent:

DOMEX

Stan techniczny:

Oznakowanie:

☒ dobre

☐ złe

☐ brak

Stan wizualny:

☒ dobry

☐ zły

Powłoki

☒ dobre

☐ złe

malarskie

(do malowania)

Zasuwa

☒ sprawna

☐ uszkodzona

odcinająca:

☐ brak

☒ otwarta

☐ zamknięta

Kołpak

☒ sprawny

☐ uszkodzony

uruchamiający:

☐ brak

Nasady z kłami:

☒ sprawne

☐ uszkodzone

☐ brak

Pokrywy nasad:

☒ sprawne

☐ uszkodzone

☐ brak

Odwodnienie:

☒ sprawne

☐ uszkodzone

Badanie hydrantu:

potędynamicznie

|                                |  |                             |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| dysza                          | <input type="checkbox"/> 22 JO         | <input type="checkbox"/> 32 |
| pomiarowa:                     | <input checked="" type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> 37 |
| ciśnienie stat.:<br>[MPa]      | 0,39                                   |                             |
| ciśnienie dyn.:<br>[MPa]       | 0,24                                   |                             |
| wydaj. hydrantu<br>Q : [dm3/s] | 11,03                                  |                             |

Inne uwagi:

brak wycieków

Badanie wykonał:

Pyszczyński Grzegorz

Podpis:

Gidul

## Karta badania hydrantu

Data badania:

17.06.21

Godzina

badania:

9<sup>10</sup>

Lokalizacja:

Dzielnica

20

(za bramą)

Położenie GPS:

Szerokość

geograficzna:

N 52°08'49.5"

Długość

geograficzna:

E 5°57'46.5"

Numer

ewidencyjny:

403

Numer

w HT-02

03 151

Typ:

Rodzaj:

☒ zewnętrzny

☐ wewnętrzny

☒ nadziemny

☐ podziemny

DN:

☒ 2xDN80

☐ 2xDN80, 1xDN100

Producent:

Stan techniczny:

Oznakowanie:

☐ dobre

☐ złe

Stan wizualny:

☒ dobry

☐ zły

Powłoki

☒ dobre

☐ złe

malarskie

(do malowania)

Zasuwa

☒ sprawna

☐ uszkodzona

odcinająca:

☒ otwarta

☐ brak

☒ zamknięta

Kołpak

☒ sprawny

☐ uszkodzony

uruchamiający:

☒ sprawne

☐ brak

Nasady z kłami:

☒ sprawne

☐ uszkodzone

Pokrywy nasad:

☒ sprawne

☐ uszkodzone

Odwodnienie:

☐ sprawne

☒ uszkodzone

Uwagi:

brak odwodnienia

Badanie hydrantu:

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| dysza                                       | <input type="checkbox"/> 22 JO         | <input type="checkbox"/> 32 |
| pomiarowa:                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> 37 |
| ciśnienie stat.:<br>[MPa]                   | 0,37                                   |                             |
| ciśnienie dyn.:<br>[MPa]                    | 0,24                                   |                             |
| wydaj. hydrantu<br>Q : [dm <sup>3</sup> /s] | 11,00                                  |                             |

Inne uwagi:

Badanie wykonał:

Gorak

Gorak

Podpis:

Gorak

## Karta badania hydrantu

Data badania:

14.06.21 r.

Godzina

badania:

8:55

Lokalizacja:

Działkowa 20 (przed bramą)

Położenie GPS:

Szerokość

geograficzna:

N 5408 754,502

Długość

geograficzna:

E 5544 655,567

Numer

ewidencyjny:

410

Numer

w HT-02

03 150

Typ:

Rodzaj:

☒ zewnętrzny

☐ wewnętrzny

☒ nadziemny

☐ podziemny

DN:

☒ 2xDN80

☐ 2xDN80, 1xDN100

Producent:

Stan techniczny:

Oznakowanie:

☒ dobre

☐ złe

☐ brak

Stan wizualny:

☐ dobry

☒ zły

Powłoki

☐ dobre

☒ złe

malarskie

(do malowania)

Zasuwa

☒ sprawna

☐ uszkodzona

odcinająca:

☒ otwarta

☐ brak

☒ zamknięta

Kołpak

☒ sprawny

☐ uszkodzony

uruchamiający:

☐ brak

Nasady z kłami:

☒ sprawne

☐ uszkodzone

☐ brak

Pokrywy nasad:

☒ sprawne

☐ uszkodzone

☐ brak

Odwodnienie:

☒ sprawne

☐ uszkodzone

Uwagi:

Badanie hydrantu:

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| dysza                                       | <input type="checkbox"/> 22 JO         | <input type="checkbox"/> 32 |
| pomiarowa:                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> 37 |
| ciśnienie stat.:<br>[MPa]                   | 0,46                                   |                             |
| ciśnienie dyn.:<br>[MPa]                    | 0,25                                   |                             |
| wydaj. hydrantu<br>Q : [dm <sup>3</sup> /s] | 11,25                                  |                             |

Inne uwagi:

Badanie wykonał:

Gońda Grzonka

Podpis:

Gońda